

地下水水質検査 及び 施設定期点検記録（上出処分場）

2014年 6月度

管理型最終処分場 地下水水質検査記録

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--|----|---|---|---|---|
| 施設 | | 上出処分場 | | - | | - | |
| 採水日/結果の得られた日 | | - | | - | | - | |
| 採水箇所 | | 上流 | 下流 | - | - | - | - |
| 気温 | [°C] | - | - | - | - | - | - |
| 水温 | [°C] | - | - | - | - | - | - |
| 水素イオン濃度 | pH | - | - | - | - | - | - |
| 塩化物イオン | [mg/l] | - | - | - | - | - | - |
| 電気伝導率 | [μS/cm] | - | - | - | - | - | - |
| 異状項目への対処 | 月 日 | - | | - | | - | |
| | 内 容 | <p style="color: red;">＜特記事項＞ 平成26年5月20日をもって 廃止しました。</p> | | - | | - | |

管理型最終処分場 施設定期点検記録

| | | | | | | | |
|----------|-----|-------|--|---|--|---|--|
| 施設 | | 上出処分場 | | - | | - | |
| 点検日 | | - | | - | | - | |
| 擁壁・土堤等 | | - | | - | | - | |
| 遮水シート等 | | - | | - | | - | |
| 異状項目への対処 | 月 日 | - | | - | | - | |
| | 内 容 | | | - | | - | |

※正常の場合は空欄、もしくは○を記入すること。

地下水水質検査 及び 施設定期点検記録（上出処分場）

2014年 5月度

管理型最終処分場 地下水水質検査記録

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--|------|---|---|---|---|
| 施設 | | 上出処分場 | | - | | - | |
| 採水日/結果の得られた日 | | 05.08 / 05.21 | | - | | - | |
| 採水箇所 | | 上流 | 下流 | - | - | - | - |
| 気温 | [°C] | 16.8 | 16.6 | - | - | - | - |
| 水温 | [°C] | 10.6 | 9.1 | - | - | - | - |
| 水素イオン濃度 | pH | 6.30 | 6.60 | - | - | - | - |
| 塩化物イオン | [mg/l] | 5.5 | 4.4 | - | - | - | - |
| 電気伝導率 | [μS/cm] | 95 | 320 | - | - | - | - |
| 異状項目への対処 | 月 日 | | | - | | - | |
| | 内 容 | <p style="color: red;">＜特記事項＞ 平成26年5月20日をもって 廃止しました。</p> | | - | | - | |

管理型最終処分場 施設定期点検記録

| | | | | | | | |
|----------|-----|-------|--|---|--|---|--|
| 施設 | | 上出処分場 | | - | | - | |
| 点検日 | | 05.08 | | - | | - | |
| 擁壁・土堤等 | | ○ | | - | | - | |
| 遮水シート等 | | - | | - | | - | |
| 異状項目への対処 | 月 日 | | | - | | - | |
| | 内 容 | | | - | | - | |

※正常の場合は空欄、もしくは○を記入すること。

地下水水質検査 及び 施設定期点検記録（上出処分場）

2014年 4月度

管理型最終処分場 地下水水質検査記録

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------|------|---|---|---|---|
| 施設 | | 上出処分場 | | - | | - | |
| 採水日/結果の得られた日 | | 04.08 / 04.18 | | - | | - | |
| 採水箇所 | | 上流 | 下流 | - | - | - | - |
| 気温 | [°C] | 7.4 | 7.5 | - | - | - | - |
| 水温 | [°C] | 9.7 | 4.9 | - | - | - | - |
| 水素イオン濃度 | pH | 6.20 | 6.60 | - | - | - | - |
| 塩化物イオン | [mg/l] | 6.5 | 4.7 | - | - | - | - |
| 電気伝導率 | [μS/cm] | 100 | 370 | - | - | - | - |
| 異状項目への対処 | 月 日 | | | - | | - | |
| | 内 容 | | | - | | - | |

管理型最終処分場 施設定期点検記録

| | | | | | | | |
|----------|-----|-------|--|---|--|---|--|
| 施設 | | 上出処分場 | | - | | - | |
| 点検日 | | 04.08 | | - | | - | |
| 擁壁・土堤等 | | ○ | | - | | - | |
| 遮水シート等 | | - | | - | | - | |
| 異状項目への対処 | 月 日 | | | - | | - | |
| | 内 容 | | | - | | - | |

※正常の場合は空欄、もしくは○を記入すること。